

Liste des moulins et ouvrages hydrauliques recensés sur les principaux cours d'eau du département de la Nièvre

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Acolin	Moulin de la Serrée	Lucenay lès Aix	<i>Les Rogues</i>	?	Bâtiment en cours de rénovation. Hauteur de chute comprise entre 1m00 et 1m50 sous le bâtiment.
	Minoterie	Lucenay lès Aix	<i>Dardault</i>	Oui	Moulin en activité à voir. RdV annulé par le propriétaire.
	Moulin d'Aglan	Lucenay lès Aix	<i>Aglan</i>	Oui	Très belle batisse. 1m70 de chute. Vannes en bon état car changées il y a quelques années, déversoir aussi. Vannes OK. Bief en B.E. Temps de retour de 12 ans environ.
	Moulin de la Varenne	Cossaye	<i>Chez Boulon</i>	Oui	Déjà visité auparavant. Temps de retour de 14 ans.
	Moulin du Pont	Cossaye	<i>Le Bourg</i>	?	–
	Le Moulin de la Motte	Cossaye	<i>Renouard</i>	Oui	Turbine de 20 chevaux actu. Chute de 1m80, à l'époque 2m45. Droit d'eau renouvelé en 1856. Temps de retour compris entre 7 et 12 ans selon remplacement ou non de la turbine.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Alène	Moulin de Mangy	Luzy	<i>Mangy</i>	Oui	Bief de 1 km de long. Turbine déjà présente.
	Moulin du Vieux Pont	Luzy	<i>Le Bourg</i>	?	Présence d'une turbine Francis d'environ 18 à 20 ch.
	Moulin Neuf	Fléty	<i>Le Moulin Neuf</i>	Oui	Machinerie encore présente, encore en eau.
	le Moulin	Avrée	<i>Halte d'Avrée</i>	Oui	Turbine. Bief en b.e. Temps de retour trop long pour exploitation.
	Moulin de Montécot	Sémelay	<i>Montécot</i>	Oui	En état de l'extérieur. Des ouvriers rénovent actuellement.
	Ancienne minoterie	Rémilly	<i>Le Bourg</i>	?	Habité mais pas d'accès.
	Moulin de Fours	Fours	<i>Le Battant</i>	Oui	Présence du bief (canal de dérivation très grand) et de la roue. Arrêté en 1960.
	Moulin de Coddès	Cercy-la-Tour	<i>Coddès</i>	Oui	Personne le jour de la visite.
	Moulin Beauregard	Cercy-la-Tour	<i>Le Bourg</i>	Oui	Bon état. Régule le débit, turbine en B.E, mais rivière irrégulière. Une chute de 1 m donne un temps de retour de 12 ans.

Légende :

Interessant

Information donnée
par la mairie

Manque d'information

Découvert sur place

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Andarge	Moulin d'Anlezy	Anlezy	St Georges	Oui	Ruines = emplacement d'un moulin ?
	Moulin des Perras	Diennes-Aubigny	Aubigny le Chétif	Oui	Bâtiment situé le long de l'Andarge. Dans la propriété, retenue d'eau.
	Le Moulin Mouillé	Verneuil	Chez Mouillé	Oui	Plus rien. Bief rebouché. Reste seulement un pan de mur.
	Le Moulin de Verneuil	Verneuil	Le Bourg	Oui	Bâtiment en ruines. Pas la peine.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Anguison	Etang des Plats	Gacogne	L'Huis Gauthereau	?	Environ 3m de chute, faible débit.
	Etang de Rhuère	Gacogne	Rhuère	?	2 à 3m de chute, gros travaux de réfection.
	Moulin de Vaupranges	Mhère	Vaupranges	Oui	Roue à aujet toujours présente, mais en cours de détérioration. Multiplicateur et alternateur toujours présents. 3,70m de chute.
	Moulin de Vauclaix	Vauclaix	Huis Pataut	?	La bief ne semble plus alimenté.
	Moulin de Certaines	Cervon	Certaines	Oui	Rénovation envisagée par le biais d'une association
	Moulin de Précý	Cervon	Precy	Oui	Moulin en l'état de produire de l'énergie mécanique

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Aron	Moulin d'Aron	Crux la Ville	Challuée	Oui	Turbine actuellement. Alternateur de 50 kW mais seulement 35 d'utilisés.
	Ancienne minoterie	Crux la Ville	Le Landas	Oui	Chute d'environ 2m. Tout en b.e à priori.
	Ancienne minoterie	St Maurice	Le Jonceau	?	Propriétaires non intéressés.
	Le Moulin	St Maurice	Le Moulin	Oui	Pas d'eau dans le bief... Problème réglé d'ici 3 ans.
	Le Moulin de Montapas	Montapas	Les Vaux	Oui	Roue à aubes présente.
	Moulin	Châtillon en Bazois	Le Bourg	Oui	Pas d'accès.
	Barrage	Châtillon en Bazois	Coeuillon	Oui	A voir, chute de 1m30/1m40.
	Moulin	Biches	Meulot	Oui	Personne
	Moulin	Biches	Le Cray	Oui	Personne
	?	Biches	Fleury	Oui	Ecluse sur le canal, rien sur l'Aron.
	?	Biches	Chamon	Oui	Rien à Chamon.
	Moulin de Brienne	Brinay	Brienne	?	Rien d'intéressant.
	Magny Mont	Limanton	Le Magny	Oui	Bief en eau, peu de débit, chute de 1m.
	Moulin de Panneceau	Limanton	Panneçot	Oui	Rien, l'Aron servant de canal
	Moulin de Fougère	Champvert	La Fougère	Oui	Roue à aube

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Beuvron	Moulin de Neuville	Taconnay	Neuville	Oui	Bruit de chute, pas d'accès.
	Boute Feuille	Taconnay	Boutefeuille	Oui	Propriétaire absent.
	Le Mazot	Taconnay	Le Mazot	Oui	Bief sans eau mais le moulin a fonctionné jusqu'en 1935.
	Minoterie	Beuvron	Villiers sur Beuvron	Oui	Turbine depuis 1935, 2m de chute, turbine verticale. Volonté du propriétaire d'attendre 2013.
	Moulin Cornu	Beuvron	Moulin Cornu	Oui	1m10 de chute. Vannes en assez bon état. Peu d'eau. Temps de retour de 22 ans, chauffage bâtiment ? Propriété du maire d'Armes
	Moulin du Merle	St Germain des Bois	Thurigny	Oui	"Chute" de 70 cm. Elec produite jusqu'en fin des années 1950. Temps de retour de 21 ans.
	Moulin Champmoreau	Ouagne	Champmoreau	Oui	Semble à l'abandon.
	Moulin de Rix	Rix	Le Bourg	Oui	—

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Brinjame	Empury	Moulin de la Charrière / moulin Pannetrat	Etang de Charrière	Oui	La DDA a refusé le curage de l'étang. Le propriétaire n'est pas contre le fait de mettre une turbine pour produire de l'énergie. Travaux sur le bief nécessaires pour le remettre en eau.
	Empury	Moulin de Main	Rte de Vassy	Oui	Plus de moulin aujourd'hui.
	Empury	Moulin Jamet	Proche Bourg	Oui	Moulin en ruines.
	St André en Morvan	Moulin de Brinjame	Narbois	Oui	Déclivité importante du terrain : environ 2m pour moins de 100m.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Canne	Le Vieux Moulin	Saxi Bourdon	<i>Etang Neuf</i>	?	Reste le bief. Trop de travaux de réfection
	Barrage	Saxi Bourdon	<i>Etang Neuf</i>	?	Bon état
	Le Moulin Neuf	Saxi Bourdon	<i>Goulneau</i>	Oui	A priori bon état. Intérieur bon.
	?	Rouy	<i>Le Creuset</i>	Oui	Visiblement plus rien.
	Ancienne minoterie	Rouy	<i>Abrigny</i>	?	Bâtiment en bon état d'un point de vue extérieur.
	Moulin de Chazault	Tintury	Chazault	Oui	Roue à aubes encore présente. Bief en eau mais arrivée d'eau bouchée en amont.
	Moulin des Prés	Rouy	<i>Osseux</i>	?	Bon état. Faible chute : 60 cm. Vannes en état. Plus de roue depuis au moins 60 ans. Temps de retour trop important.
	Ancienne minoterie	Tintury	<i>Bouard</i>	Oui	Ne fonctionne plus depuis 1820.
	Moulin de Labreuil	Fertrève	Labreuil	Oui	Bon état général. Difficulté pour évaluer la hauteur de chute
	Moulin de Montjardin	Fertrève	<i>Montjardin</i>	Oui	?
	Moulin Rné	Montigny sur Cane	<i>La Prairie</i>	Oui	Plus de chemin d'accès...existe-t-il un bâtiment le long de la Canne ?
	Moulin de Challuy	St Gratien Savigny	<i>La Forêt</i>	Oui	A voir, bruit d'une chute d'eau semble-t-il.
	Moulin Cheillon - ancienne minoterie	Cercy la Tour - St Gratien Savigny	<i>Chaumes Cheillon</i>	Oui	Bief encore présent. Moulin à l'abandon. Trop de travaux de réfection donc temps de retour ininteressant.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Chaloux	Moulin de Chicot	Ouroux-en-Morvan	Champvée	?	Peu de débit, faible débit car captage à proximité.
	Moulin des Prés Moussés	Ouroux-en-Morvan	Les Prés Moussés	?	?
	Moulin de Savault	Ouroux-en-Morvan	Savault	Oui	Roue de 3m, en bon état, mais ne semble plus alimentée. Moulin découvert lors d'un passage à proximité, passage en l'absence du propriétaire. Mesure du cours d'eau total
	Moulin de la Forge	Ouroux-en-Morvan	Savault	?	Propriétaire pas intéressé.
	Moulin de Savelot	Ouroux-en-Morvan	Le Plessis	Oui	Roue à augets en excellent état. Captage de la commune d'Ouroux en Morvan réduit le débit.
	Moulin de Boutou	Ouroux-en-Morvan	Savelot	?	Pisciculture, à priori pas de valorisation énergétique compatible avec l'élevage.
	Etang de la Roche	Brassy	L'Huis Carré	?	4m de chute, peu de débit.
	Moulin de Tala	Brassy	Chaumeçon	?	Inintéressant
	Moulin de la Tournelle	Brassy	Chaumeçon	?	Pisciculture, débit relativement constant le long de l'année
	Chute de Courtibas	Chaloux	Le Pont	Oui	Déclivité régulière, débit important.
	Barrage de Chaumeçon	St Martin du Puy	Barrage de Chaumeçon	?	Puissance de 1600kW exploitée par EDF

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Cousin	Moulin des Pierres	St Agnan	Les Cordins		Les travaux semblent lourds par rapport au productible. 2,55m de chute.
	Moulin de Saint Agnan	St Agnan	Le Bourg	?	Plus rien.
	Moulin de la Chapelle	St Agnan	Le Bourg	?	Forte motivation de rénovation, travaux de rénovation des pelles et de la digue prévus dans l'année. Production énergétique envisageable.
	Lac de St Agnan	St Agnan	Le Bourg	?	13m de chute. Projet avec l'abbaye et le syndicat des eaux ?

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Cure	Etang à Les Prairies	Gien sur Cure	<i>Nord village</i>	?	Chute de 1m00.
	Barrage des Settons	Montsauche les Settons	<i>Les Settons</i>	?	Aucune productiuen à ce jour mais réelle possibilité.
	Moulin de Montelesme	Montsauche les Settons	<i>Montélesme</i>	Oui	Le moulin n'est plus qu'une maison d'habitation.
	Moulin de Palmaroux	Montsauche les Settons	<i>Champgazon</i>	Oui	Régulé par le barrage, laché de 5 à 7 m3/s maximum pour le canoë (1 fois par an), laché de 12 m3/s max en cas de crue (le terrain est alors en partie inondé). Présence d'une grande roue à aubes en poitrine, 14 trs/min
	Moulin de Railly	Dun les Places	<i>Railly</i>	Oui	Fonctionnement en cours (auberge). Ne souhaite pas réinjecter sur le réseau.
	Moulin du Plateau	Dun les Places	<i>Le Plateau</i>	Oui	Faible hauteur de chute. Pas de production d'énergie possible malgré le fort intérêt du propriétaire (production en autoconsommation possible ?).
	Moulin de Montgaudier	Marigny l'Eglise	<i>Montgaudier le Bas</i>	Oui	Arrêt fonctionnement vers 1956-1958. Aucun intérêt aujourd'hui.
	Moulin de Crottefou	Marigny l'Eglise	<i>Crottefou</i>	?	Roue à aube toujours présente, axe disponible pour mettre un alternateur, propriétaire doit refaire certaines pales de la roue, ainsi que la marche. Débit trop faible.
	Moulin de Courotte	Marigny l'Eglise	<i>Courotte</i>	Oui	Arrêt du fonctionnement en 1958. Trop de travaux de génie civil.
	Ancien moulin	Marigny l'Eglise	?	?	Plus de trace de bief, maison d'habitation
	Moulin des Troupées	St André en Morvan	<i>Le Bourg</i>	Oui	Plus assez d'eau dans le cours d'eau pour alimenter le bief depuis la mise en place du barrage du Crescent, sauf lors des crues ou laché d'eau.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Dragne	Barrage du moulin de Rangère	Villapourçon	<i>Etang de Rangère</i>	Oui	Ruines
	Cascade de la Ruchette	Villapourçon	<i>Ruchette</i>	?	Site naturel, aucun moulin, hauteur de chute importante débit très important.
	Moulin de la Ruchette	Villapourçon	<i>Ruchette</i>	Oui	Ruines
	Moulin de Fragny	Villapourçon	<i>Fragny</i>	?	Ruines
	Moulin de Mousseau	Villapourçon	<i>Mousseau</i>	Oui	Roue de 3m80 en assez bon état, mais les ouvrages sont vieillissants et visiblement mal entretenus, d'ailleurs le bief ne semble plus alimenté.
	Champvé	Onlay	<i>Champvé</i>	?	Non accessible, 3m de chute de visu.
	Moulin de Thard	Onlay	<i>Les Gargottières</i>	Oui	Aucune possibilité.
	?	Onlay	<i>Lévault</i>	Oui	Propriétaire souhaite refaire tourner la roue du moulin, mais non intéressé pour la mise en place d'une turbine.
	Moulin des Verdelles	Moulins Engilbert	<i>Les Terreaux</i>	Oui	Propriétaire absent.
	Moulin de Villaine	Moulins Engilbert	<i>Villaine</i>	Oui	Pas d'accès ce jour.
	Moulin de Marry	Moulins Engilbert	<i>Marry</i>	?	A l'abandon.
	Le Moulin des Verdelles	Préporché	<i>Montjoux</i>	Oui	Ancienne huilerie, maison d'habitation, roue à auget en bois en mauvais état.
	Moulin Nourry	Vandenesse	<i>Nourry</i>	?	Propriétaire pas intéressée.
	Moulin du Quart	Vandenesse	<i>Le Bourg</i>	?	Bief sans eau => inintéressant.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Druyes	Le Moulin de la Forge	Surgy	<i>La Forge</i>	Oui	Résidences secondaires, personnes rarement au village. Panneau touristique indique une roue de 4m de diamètre actu. Au moulin de la Forge. Chaîne bloquant l'accès au moulin du Foulon.
	Le Foulon	Surgy	<i>Le Foulon</i>	Oui	
	Le Moulin Royal	Surgy	—	Oui	
	?	Surgy	<i>Le Bourg</i>	Oui	Chute d'environ 60 cm, recontacter le propriétaire.
	Moulin aux Moines	Surgy	Sortie du Bourg	?	Appartient à l'Evêché de Nevers.
	Moulin Neuf	Surgy	<i>Moulin Neuf</i>	?	Propriétaire pas intéressée.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Guignon	Moulin de Champ	St Léger de Fougeret	<i>Clinzeau</i>	Oui	Plus d'eau dans le bief. Contentieux avec le CSP, 4,50m de chute environ.
	Moulin de Michots	St Léger de Fougeret	<i>Les Michots</i>	Oui	Présence d'une roue à augets métallique. Conduite d'amenée dégradée. Bief envahi par la végétation, 4,00m de chute.
	Moulin de la Ruée	St Léger de Fougeret	<i>Moncey</i>	?	Mauvais état. Résidence secondaire.
	Moulin au Foivre	Sermages	<i>Proche Bourg</i>	Oui	Quelques pierres taillées probablement liées à un ancien ouvrage hydraulique.
	Moulin de Sermages	Sermages	Proche Bourg	Oui	En fonctionnement. Produit de octobre à mai, le propriétaire souhaite trouver un nouvel hydroélectricien pour suivre son installation.
	Moulin de Vilacot	Sermages	<i>Villacot</i>	Oui	Environ 3,00m de chute, aujourd'hui 2,80m.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Ixeure	Ancienne minoterie	Bona	<i>Le Bourg</i>	Oui	Reste le bâtiment et un peu d'eau mais inexploitable
	Moulin inconnu	Bona	<i>Le Bourg</i>	?	Personne ce jour.
	?	Bona	<i>Huez même</i>	Oui	Bief en bon état mais plus aucun aménagement dans le bâtiment
	Moulin de Montat	Bona	<i>Huez</i>	?	A l'air à l'abandon, accès impossible
	Moulin de Paillot	St Benin d'Azy	<i>Chérault</i>	Oui	Reste seulement le bief
	La Guienne	St Benin d'Azy	<i>La Guienne</i>	Oui	Très bon, 1m80 - 2m de hauteur de chute. Temps de retour trop important pour exploitation.
	La Forge	St Benin d'Azy	<i>Les Gamards</i>	Oui	Inconnu
	Le Moulin de Valotte	St Benin d'Azy - La Fermeté	<i>Valotte</i>	?	Bonne réserve en amont
	Le Pont d'Isy	La Fermeté	<i>Le Pont d'Isy</i>	Oui	Ne reste visiblement que le bief.
	Francon	La Fermeté	<i>Francon</i>	Oui	Bief bouché.
	Le Petit Moulin	Imphy	<i>La Petite Forge</i>	Oui	Bief encore là en amont.
	?	Imphy	<i>Le Chazeaux</i>	Oui	Reste le bief : pas interessant.
	Forge d'Imphy	Imphy	<i>Dans le village</i>	Oui	N'existe certainement plus.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Motte	Les Blandins	Arleuf	Rte du Chatelet	?	En fonctionnement. Turbine Francis FRANCIS de 100 kW et production annuelle de 350 000 kWh.
	Moulin de la Tournelle	Arleuf	Les Trinquets	Oui	Présence d'une turbine Francis, puissance d'environ 15 CV. 7,20m de chute. Projet à étudier.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Nièvre de Champlemy	Forges de la Ferrauderie	Champlemy	la Lombarderie	Oui	Ancienne forge mais plus rien
	Petit Moulin de Chaume	Champlemy	Crot Ravard	Oui	Bief bouché, dommage car ancienne chute interessante.
	?	Dompierre sur Nièvre	Le Meez	Oui	Seules quelques pierres témoignent de la présence d'un ancien moulin...
	?	Dompierre sur Nièvre	Villaine	Oui	Plus rien, bief encombré, travaux trop importants.
	?	Dompierre sur Nièvre	Fontarabye	?	Droit d'eau ?
	Ancienne minoterie	Dompierre sur Nièvre	Château de Dompierre	Oui	Réelle possibilité, 2m20 de chute environ. Temps de retour de 12/13 ans environ.
	La Forge de Grenant	Beaumont la Ferrière	Grenant	Oui	Ancienne forge mais plus rien
	La Forge	Beaumont la Ferrière	Le Bourg	Oui	Non intéressant.
	?	Beaumont la Ferrière	Le Petit Sauvage	Oui	Pas la peine, 50 cm de chute sans aucun aménagement possible.
	?	Beaumont la Ferrière	Domaine de la Vigne	Oui	Chute de 2m mais trop de travaux.
	Ancienne minoterie	St Aubin les Forges	Le Gué de la Chaise	?	Bief en état et en eau. Roue à aubes. Mécanisme non grippé. Plus de vannes.
	?	St Aubin les Forges	Chamilly	Oui	Roue à aubes mais peu de chute. Bief en t.b.e, mais problème de régulation.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Nièvre d'Arzembouy	?	Prémery	<i>Doudoye</i>	Oui	2m50 de chute, propriétaire pas intéressé.
	?	Prémery	<i>Le Bourg / Le Fourneau</i>	Oui	Encore le mécanisme de l'extérieur.
	?	Prémery	<i>Le Bourg / Le Fourneau</i>	Oui	Propriétaire pas intéressé pour le moment, nous recontactera si son projet est un jour d'actualité.
	Moulin de Chaume	Prémery	<i>Les Battants</i>	Oui	Personne, revenir.
	Moulin du Chaillou	Prémery	<i>Le Chaillou</i>	?	Maison habitée mais bief sans eau. Moulin à l'abandon.
	Ancienne minoterie	Sichamps	<i>La Forge de Sichamps</i>	Oui	A voir...
	?	Poiseux	<i>La Belouse</i>	Oui	Tout arrêté en 1850, ancienne forge. 2 moulins à l'époque. Bief en mauvais état.
	Moulin de Mauvron	Poiseux	<i>Mauvron</i>	?	Bief rebouché, plus rien.
	Forge de la Poelonerie	Guérigny	<i>La Poelonnerie</i>	Oui	Pelles sur la Nièvre.
	Forges Royales	Guérigny	<i>Le Bourg</i>	Oui	Temps de retour d'environ 10 ans.
	Moulin du Greux	Urzy	<i>Le Greux</i>	Oui	Chute et vannes, mais pas d'accès ce jour.
	Empellements	Urzy	<i>Le Bourg</i>	?	Temps de retour d'environ 18 ans.
	Minoterie	Urzy	<i>Le Vivier</i>	?	Propriétaire non intéressé.
	Ancienne minoterie de la fosse	Urzy	<i>Le Foulon</i>	Oui	Propriétaire non intéressé.
	Ancienne minoterie de la Villette	Coulanges lès Nevers	<i>Forge Neuve</i>	Oui	Très bon, bief en b.e. Régulation OK, 1m80 à 2m de chute.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Nohain	Le Moulin Neuf	Entrains sur Nohain	<i>la Guinauderie</i>	Oui	Château, rappeler pour accès.
	Moulin de Nérondes	Ménestreau	<i>Nérondes</i>	?	Pas assez d'eau, chute de 3m.
	Les Grands Moulins	Couloutre	Pilles	Oui	De l'eau toute l'année directement sur le Nohain. Droit de turbiner ? Temps de retour satisfaisant.
	?	Couloutre	<i>le Foulon Marbré</i>	Oui	Pas grand chose.
	Minoterie rnée	Perroy	La Motte Josserand	Oui	Tout en b.e. Bon temps de retour.
	Manufacture	Donzy	<i>Les Chandeliers</i>		Carrière de la Grosse Borne. 60/70 cm de chute. Temps de retour ininteressant.
	?	Donzy	<i>L'Eminence</i>	Oui	Appelé "L'Isle". Fabrication d'huile de noix.
	Moulin de Maupertuis	Donzy	<i>En ville</i>	Oui	1m50 de chute. Propriétaire absent ce jour.
	?	St Martin sur Nohain	<i>Paillot</i>	Oui	Ancien moulin à farine.
	?	St Martin sur Nohain	<i>Moques</i>	Oui	Pas grand chose d'après les informations fournies.
	Moulin l'Evêque	St Père	<i>Moulin l'Evêque</i>	Oui	4 moulins, revenir pour étude.
	?	Cosne sur Loire	<i>En ville</i>	Oui	Pizzeria "La Petite Venise", à voir.
	?	Cosne sur Loire	<i>En ville</i>	Oui	Propriétaire pas interessé.
	?	Cosne sur Loire	En ville	Oui	Turbine en fonctionnement.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Sauzay	?	La Chapelle St André	<i>Le Buisson</i>	Oui	Personne n'a connaissance de ce moulin.
	?	La Chapelle St André	<i>Deumelaine</i>	Oui	Réalise son chauffage avec une génératrice entraînée par la roue à augets.
	?	La Chapelle St André	<i>Pierrefort</i>	Oui	Plus d'eau dans le bief, pas intéressée.
	?	Corvol l'Orgueilleux	<i>Grand Sauzay</i>	Oui	Pas possible, bief complètement rebouché.
	Château-ferme de Sauzay	Corvol l'Orgueilleux	<i>Sauzay</i>	?	Pas d'accès.
	Moulin des Caillons	Corvol l'Orgueilleux	<i>Les Caillons</i>	Oui	2m / 2m50 de chute, le propriétaire privilégierait une production pour son propre compte.
	?	Corvol l'Orgueilleux	<i>Le Bourg</i>	Oui	Pas la possibilité de voir le potentiel.
	Moulin de Trucy	Trucy l'Orgueilleux	<i>Trucy</i>	Oui	Personne, bruit de chute.
	Moulin Foulon Sambrèves	Oisy	<i>Sambrèves</i>	Oui	Très beau moulin, bief t.b.e. Vannes qui ont 2 ans. Etude déjà effectuée auprès d'un ingénieur=> possible (11 ans).
	?	Clamecy	<i>Moulot</i>	Oui	Revenir. 2m de chute environ. Rappeler après 18h.
	3 AR	Clamecy	<i>Le Foulon</i>	Oui	Roue à aubes mais pas d'intérêt.
	Moulin de Marchebaut	Clamecy	<i>La Galette</i>	Oui	Le propriétaire privilégierait une production pour son propre compte. Ne souhaite absolument pas réinjecter sur le réseau.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Ternin	Moulin de Palaizot	Moux en Morvan	<i>Goix</i>	?	Travaux de rénovation en cours. Intéressé pour produire, pense garder la roue qui doit être rénovée.
	Moulin Neuf	Alligny en Morvan	<i>Etang Neuf</i>	Oui	Arrêt du fonctionnement en 1988. Moulin alimenté par le barrage de Chamboux : débit de l'eau régulier. Bief en état. Propriétaire souhaite une étude
	Moulin de Jarne	Alligny en Morvan	<i>Marnay</i>	?	Trop faible possibilité
	Moulin des Pâtis	Alligny en Morvan	<i>Le Bourg</i>	?	Plus de bief, plus de chute.
	Moulin de Champcommeau	Alligny en Morvan	<i>Champcommeau</i>	Oui	Pas intéressant
	Moulin de la Serrée	Alligny en Morvan	<i>La Serrée</i>	?	Etablissement piscicole.
	Moulin de la Chaume	Alligny en Morvan	<i>Fetigny</i>	Oui	Les propriétaires ne sont pas intéressés

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Veynon	Moulin d'Atruye	St Hilaire en Morvan	<i>Moulinette</i>	Oui	Pelle remplacé par un moine. Débit mesurée au 3/4 du débit max
	Moulin de la Versenne	St Hilaire en Morvan	<i>Versenne</i>	Oui	Peu de potentiel. Mauvais état.
	Moulin de Couloir	Dommartin	<i>Couloir</i>	Oui	Énergie mécanique équivalent à 25 kW. Problèmes avec la DDA.
	Moulin du Niray	St Péreuse	<i>La Varenne</i>	Oui	Petit étang en aval de la chute. Faible potentiel.
	Moulin de Grandry	Dun sur Grandry	Lavault	Oui	Peu de potentiel mais motivation du propriétaire.
	Moulin de Vaussegré ?	Dun sur Grandry	?	Oui	Visiblement disparu.
	Moulin de la Roche	Chougny	<i>Niault</i>	Oui	Propriété SCI de Niault à Paris

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Yonne (partie 1/2)	Moulin des Morvans	Fâchin	<i>Le Chatelet</i>	?	L'ancienne turbine est toujours existante, les propriétaires souhaitent produire de l'électricité au moulin. Temps de retour de 15 ans
	Centrale du val d'Amour	Château-Chinon (campagne)	<i>Val d'Amour</i>	?	2 centrales.
	Usine des Moulins	Château-Chinon (campagne)	<i>Proche ville</i>	Oui	Site arrêté
	Moulin de Gravillot	Château-Chinon (campagne)	<i>Le Gravillot</i>	Oui	Ancien moulin, aujourd'hui à l'abandon.
	Moulin du Pont Bertrand	Château-Chinon (campagne)	<i>Pont bertrand</i>	?	Produit de l'électricité à EDFV d'après information communale.
	Moulin de Corancy	Corancy	<i>L'Huis Grillot</i>	Oui	Pisciculture du LPA du Morvan, débit faible le jour de la mesure sur le bief. Présence d'une turbine non utilisée, 2m30 de chute. LPA du Morvan
	Barrage de Pannecièrre	Chaumard	<i>Barrage</i>	Oui	21 à 47m de chute. Usine de 5900 kW, pour une production de 14 GWh/an
	Moulin de Chassy	Mhère	Chassy	?	Deux turbines à engrenages FRANCIS, une de 7 CV et une de 35 CV. Arrêt de la production farine en 2002. Le propriétaire souhaite se relancer dans un projet de production hydroélectrique.
	Moulin de Montreuillon	Montreuillon	<i>Le Bourg</i>	Oui	1,50m de chute environ. Fin activité : après guerre, a tourné pour la dernière fois en 2004, la roue à augets métallique est en fin de vie. Vanne à refaie pour amélioration du débit.
	?	Epiry	<i>Moulin du Renard</i>	?	Bon état général. Chauffe un bâtiment avec une turbine de 34 chevaux. Temps de retour intéressant avec matériel en place.
	Ancien moulin	Mouron sur Yonne	Les Grands Moulins	?	En fonctionnement. Avec revente sur le réseau.
	Ancien moulin	Epiry	<i>Michelot</i>	Oui	Pas intéressant.
	Ancien moulin	Sardy lès Epiry	<i>Tavenay</i>	?	Bonne réserve d'eau. Ne tourne plus depuis la 2 ^{nde} guerre.
	Moulin de Marcilly	Cervon	<i>Marcilly</i>	Oui	Turbine grippée.

Rivière	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Etat général
Yonne (partie 2/2)	Moulin d'Eugny	Corbigny	Eugny	Oui	Absence d'informations.
	Moulin de Marcy	Chitry les Mines	Marcy	Oui	Trop de travaux.
	Ancien moulin	Chitry les Mines	Marcy	?	A voir.
	Ancien moulin	Chitry les Mines	Le Bourg	Oui	Pas intéressant.
	Moulin de Marigny	Marigny sur Yonne	Marigny	Oui	Remettre en état. Manque de place pour installation tableaux de commandes ? Rivière à curer.
	Moulin de Combres	Chitry les Mines	Combres	Oui	0,5 m de chute. Bon état général. Problème d'emplacement mais bon temps de retour.
	Minoterie	Ruages	Domaine de Mont	Oui	2m40 de chute. 2 turbines de 110 kW chacune en fonctionnement. Belle installation.
	Ancien moulin	Monceaux le Comte	Le Bourg	Oui	50 cm de chute.
	Moulin Raveton	Vignol	Moulin Raveton	Oui	Production actuelle d'élec. Une turbine.
	Moulin d'Asnois	Asnois	Moulin d'Asnois	Oui	B.e général. 90 cm de chute. Peu de débit. Présence d'une turbine de 120/140 cm grippée. Temps de retour moyen.
	Domaine de Brèves	Brèves	Le Bourg	Oui	Environ 50/60 cm de chute. Fort débit car jour de crue.
	?	Brèves	Le Bourg	Oui	Environ 1m50 de chute.
	?	Armes	26, rue Buissonnière	?	Fonctionnait au début du XXème siècle.
	Moulin Botté	Clamecy	Le Foulon	?	Prop. Commune, possibilité.

Autres rivières	Nom du moulin	Commune	Adresse	Droit d'eau	Date visite
Guignon	Moulin de Commagny	Moulins-Engilbert	Commagny	Oui	Temps de retour de 29 ans.
Armanche	Moulin du Foulon	Dornecy	Proche bourg	Oui	Temps de retour de 30 ans.