

Identification

Identifiant	21SIS05417
Nom usuel	Station service TOTAL Beaune-Merceuil
Adresse	Bois de Servotte
Lieu-dit	
Département	COTE-D'OR - 21
Commune principale	MERCEUIL - 21405
Caractéristiques du SIS	<p>La station service TOTAL était implantée sur la commune de Merceuil. La cessation d'activité a eu lieu le 19 décembre 2012. Un diagnostic environnemental a été effectué en 2000, il a mis en évidence : une contamination des gaz du sol par des hydrocarbures (au niveau de la cuve de rétention et en partie Sud du site), ainsi qu' une pollution de la nappe par des hydrocarbures « flottants » (non dissous) et dissous.</p> <p>En 2001, l'entreprise a commencé des travaux de réhabilitation, mais ceux-ci n'étaient pas adaptés, ils ont été arrêtés.</p> <p>La qualité des eaux souterraines est suivie depuis 2001.</p> <p>De ce fait, en 2008, une fuite au SP95 (estimée à 1 500 litres) a été détectée. Suite à cet incident, des investigations en décembre 2010, ont montré une contamination aux hydrocarbures du sol et des eaux souterraines, ainsi que la présence d'une phase organique flottante de type « gasoil fortement dégradé ».</p> <p>Durant l'année 2013, des travaux de réhabilitation ont été effectués, la cuve à huiles usées a été gérée et environ 4000 tonnes de terres polluées ont été envoyées en centre de traitement.</p> <p>Le 8 avril 2014, une visite d'inspection a confirmé les zones impactées en hydrocarbures (aire de distribution, zone de dépotage, cuve à huiles) et la pollution des eaux souterraines. Un arrêté préfectoral datant du 20 avril 2015, impose à la société de suivre la qualité des eaux souterraines ainsi que de réaliser un bilan quadriennal.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	MEMO : la pollution concerne l'ancienne station qui était située au sud de la parcelle (0A 408). Aujourd'hui, 11 août 2017, une nouvelle station-service est implantée au nord de celle-ci.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	21.0062	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0062

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 839845.0 , 6652873.0 (Lambert 93)

Superficie totale 144424 m²

Perimètre total 2463 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MERCEUIL	0A	408	28/05/2015

Documents

Cartographie

