Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	21SIS05737
Nom usuel	VM Tubes (Ex-VALTUBES) ancienne usine
Adresse	1 avenue Maréchal Leclerc
Lieu-dit	
Département	COTE-D'OR - 21
Commune principale	MONTBARD - 21425
Caractéristiques du SIS	Le site VM Tubes fait partie d'une plateforme industrielle qui s'étend sur 22 hectares de part et d'autre de la ligne de chemin de fer Paris-Dijon. Cet ensemble existe depuis plus d'un siècle et s'est développé autour de l'activité métallurgique du Groupe Vallourec. La plateforme est aujourd'hui scindée en 6 entités industrielles. En 1997, ce site a vu, suite à l'arrêt et à la réorganisation de certaines activités, le démantèlement et la démolition de certains ateliers de production. Depuis, ces terrains sont gérés par la Société VM Tubes, la société de gestion des biens immobiliers du groupe Vallourec, d'où l'appellation du site. Les investigations, menées jusqu'en 2002, ont mis en évidence : pour les sols, ponctuellement, la présence dans les anciens remblais d'hydrocarbures totaux, de chrome,de plomb et de nickel (par ailleurs, comme sur les autres sites de la plateforme étudiés aux alentours, des concentrations élevées ont été observées en manganèse, lesquelles sont sans doute liées au contexte hydrogéologique et au fond géochimique des sols en place et non aux activités du site) ; pour les eaux souterraines, le caractère ponctuel et limité de l'impact des métaux lourds (chrome et nickel) et la présence de solvants chlorés, avec une baisse sensible des teneurs en trichloréthylène. Aucun impact par des hydrocarbures n'a été détecté dans les eaux superficielles et souterraines. Un programme global de surveillance des eaux souterraines, prescrit par arrêté préfectoral, a été mis en œuvre à partir de 2003 sur l' ensemble de la plateforme. Il comprend notamment le suivi des solvants chlorés et de certains métaux, dont le plomb, le chrome et le nickel. Les résultats jusqu'en 2014 ont permis de juger la qualité des eaux souterraines satisfaisante avec toutefois des anomalies en nickel et fluorures, ainsi que plus sporadiquement en plomb, pour lesquels les concentrations ont pu dépasser les seuils de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, au sens de l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine.
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	21.0033	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0033

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques gérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	800033.0 , 6725299.0 (Lambert 93)
Superficie totale	55152 m²
Perimètre total	1628 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MONTBARD	AW	38	26/06/2017
MONTBARD	AW	47	26/06/2017
MONTBARD	AW	50	26/06/2017
MONTBARD	AW	51	26/06/2017
MONTBARD	AW	54	26/06/2017
MONTBARD	AW	55	26/06/2017

Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 21SIS05737



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 21SIS05737