Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	21SIS05739
Nom usuel	TPC
Adresse	3 Rue du Stade
Lieu-dit	
Département	COTE-D'OR - 21
Commune principale	SEURRE - 21607
Caractéristiques du SIS	Le site situé à Seurre accueillait la société TPC, une entreprise où l'on fabriquait des condensateurs à base de films plastiques métallisés (aluminium, zinc, cuivre et plomb). Les activités ont cessé définitivement le 20 octobre 2004. Le site et ses environs étaient contaminés par le plomb, du fait de l'activité de TPC, avec une école à proximité. Cela a conduit à la prise d'arrêtés préfectoraux en 1998 et en 1999, prescrivant notamment la réalisation d'analyses environnementales, la mise en œuvre de mesures de mesures de gestions des pollutions adaptées et mise en place de nouveaux systèmes de traitement des rejets. Les analyses en laboratoire des sols, végétaux et lichens prélevés ont mis en évidence des concentrations en métaux lourds faibles. Dans ce contexte, une étude d'imprégnation a également été réalisée par l'INVS sur les enfants de l'école. Elle n'a pas permis de conclure à une surexposition au plomb des enfants dépistés par rapport à la moyenne générale. Des travaux de traitement de la pollution ont été effectués : - les terres contaminées ont été décapées, éliminées et remplacées par des terres propres ; - dans le même secteur, les zones couvertes, dont le centre scolaire, ont été nettoyées. Une seule zone polluée n'a pas été nettoyée car l'opération présentait des risques vis-à-vis de la stabilité de la chaussée. Celle-ci a été mise sous surveillance. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de récolement, établi le 27 mars 2006 par l'inspection. Il a notamment conclu que l'état du site est compatible avec un usage industriel. La communauté de commune du Val de Saône, utilise maintenant le site pour des services recevant du public et un accueil enfance-jeunesse. Cela a notamment nécessité le nettoyage poussé des bâtiments, déclaré fait en décembre 2007.
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	21.0047	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=21.0047

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	863739.0 , 6657408.0 (Lambert 93)
Superficie totale	32311 m²
Perimètre total	1130 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire	

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SEURRE	AD	519	21/05/2015
SEURRE	AD	515	21/05/2015
SEURRE	AD	520	21/05/2015

Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 21SIS05739



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 21SIS05739