

Identification

Identifiant	25SIS05678
Nom usuel	Malnati
Adresse	2 rue des aiguillottes
Lieu-dit	
Département	DOUBS - 25
Commune principale	DASLE - 25196
Caractéristiques du SIS	<p>La société Malnati exploitait un dépôt de combustibles sur la commune de Dasle. Le site a cessé son activité en septembre 2013. En 2010, de premières investigations ont montré que le sol présentait des teneurs non négligeables en hydrocarbures (jusqu'à 133 mg/kg) et en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).</p> <p>Dans le cadre de la cessation d'activité, un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé. Il a révélé une contamination aux hydrocarbures à proximité de la cuve Ouest et du séparateur à hydrocarbures, ainsi que quelques traces de HAP et de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes).</p> <p>En septembre 2013, les cuves ont été dégazées et nettoyées. En 2014, un diagnostic approfondi a été effectué, il a confirmé les contaminations en hydrocarbures trouvées en 2013. Leur origine pourrait être liée à un mauvais fonctionnement du séparateur à hydrocarbures. En 2015, 4,4 tonnes de terres polluées situées autour du séparateur ont été excavées.</p> <p>Le niveau de pollution résiduelle en hydrocarbures est très faible, mis à part la paroi Ouest qui par la présence d'une dalle en béton empêche l'excavation.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage non sensible de type industriel.</p>
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	FRC2502902	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC2502902
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	25.0082	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0082

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 993037.0 , 6715415.0 (Lambert 93)

Superficie totale 2847 m²

Perimètre total 349 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DASLE	B	1054	02/08/2017
DASLE	B	1055	

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS05678



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS05678