

Identification

Identifiant	25SIS05813
Nom usuel	COMPAGNIE DES SIEGES (ex BAUMANN)
Adresse	.
Lieu-dit	
Département	DOUBS - 25
Commune principale	COLOMBIER FONTAINE - 25159
Caractéristiques du SIS	<p>La société Compagnie des Sièges était située en bordure du canal du Rhône au Rhin, en rive gauche du Doubs, sur le territoire de la commune de Colombier-Fontaine. Le ruisseau le Rorbe traverse le site, qui repose sur des alluvions récentes du Doubs. L'activité, pratiquée depuis le début du 20ème siècle, était le stockage de bois et le vernissage. Les activités du site ont cessé en novembre 2003. Une partie du site était occupée par des stockages et l'autre servait à la fabrication de sièges en bois.</p> <p>Un arrêté préfectoral en janvier 2003, prescrit un diagnostic environnemental du site et une surveillance des eaux de surface et souterraines.</p> <p>En novembre 2003, les déchets (fûts de vernis, de solvant, bouteilles de gaz, emballages et chiffons souillés...) ont été évacués ; les cuves enterrées ayant contenu des hydrocarbures liquides ont été inertées, et les transformateurs ayant contenu des polychlorobiphényles (PCB) ont été éliminés.</p> <p>La surveillance a montré que les stockages n'avaient pas eu d'impacts sur les eaux du site : aucune trace d'hydrocarbures, de benzène et de PCB n'a été retrouvée.</p> <p>L'étude, en revanche, a mis en évidence la présence dans les sols : d'hydrocarbures, de solvants halogénés et non halogénés, de PCB et de cadmium, mais à des niveaux compatibles avec un usage industriel. Les prélèvements de 2015 montrent la présence de traces de PCB au niveau d'un piézomètre, dont l'origine peut être une poche de pollution</p> <p>.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage industriel.</p>
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	25.0029	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0029

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 978126.0 , 6712615.0 (Lambert 93)

Superficie totale 13307 m²

Perimètre total 647 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
COLOMBIER FONTAINE	A	744	27/12/2013
COLOMBIER FONTAINE	A	1278	27/12/2013
COLOMBIER FONTAINE	A	1280	27/12/2013
COLOMBIER FONTAINE	A	1282	27/12/2013
COLOMBIER FONTAINE	A	1284	27/12/2013

Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS05813



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS05813