

Identification

Identifiant	25SIS06876
Nom usuel	PERRIN MANUTENTION
Adresse	Usine de la gare
Lieu-dit	
Département	DOUBS - 25
Commune principale	DASLE - 25196
Caractéristiques du SIS	<p>La société Perrin manutention, installée à Dasle, a exploité une activité de peinture par pulvérisation. Le site est aujourd'hui occupé par plusieurs entreprises industrielles ou artisanales.</p> <p>Le 26 décembre 1988, suite à un dépôt de plainte, l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement a réalisé une visite du site, durant laquelle il a été constaté le stockage de déchets industriels dans le secteur Sud-Ouest des terrains de l'usine, sur les lieux d'une ancienne décharge de sables de fonderie. À cette occasion, l'exploitant a révélé qu'il avait en effet enfoui des fûts de boues de peintures entre 1984 et 1985.</p> <p>Suite à ce constat, un arrêté préfectoral a été pris le 14 mars 1989, mettant en demeure le propriétaire d'extraire les fûts, de les faire évacuer en filière adaptée et de réaliser une étude des dommages susceptibles d'avoir été engendrés par cet enfouissement.</p> <p>Les 127 fûts ont été extraits en mai 1989. Les études ont conclu à l'absence de pollution résiduelle.</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage de type industriel.</p>
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	25.0005	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=25.0005

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques gérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 993540.0 , 6716901.0 (Lambert 93)
Superficie totale 13184 m²
Perimètre total 856 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DASLE	A	1282	30/08/2018
DASLE	A	1283	30/08/2018
DASLE	A	1284	30/08/2018
DASLE	A	1285	30/08/2018
DASLE	A	1286	30/08/2018
DASLE	A	1287	30/08/2018


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 25SIS06876



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 25SIS06876