

Identification

Identifiant	71SIS05466
Nom usuel	Installation technique de Gaz de France (GDF-Suez)
Adresse	route du Port d'Artaix, Z.I. de Saint-Nizier, route du Port d'Artaix
Lieu-dit	Bac d'Artaix
Département	SAONE-ET-LOIRE - 71
Commune principale	MARCIGNY - 71275
Caractéristiques du SIS	<p>Le site situé en zone industrielle de Saint-Nizier, était à l'origine un dépôt d'ordures (mal caractérisées). Il a été acquis en 1976 par EDF-GDF. Après viabilisation des terrains par des graviers et des mâchefers, deux réservoirs aériens, de 100 mètres cubes chacun, destinés à stocker du gaz propane liquéfié, ont été installés sur le site et raccordés au réseau de distribution public de Marcigny. Un poste de détente de gaz a également été installé et est aujourd'hui encore exploité.</p> <p>À une date indéterminée, entre 1980 et 1986, l'activité de stockage d'hydrocarbures a cessé sur le site et les installations ont été démantelées.</p> <p>En 2013, un diagnostic des sols conclut à une pollution aux métaux lourds (plomb, cadmium, chrome, cuivre, zinc) et aux HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), sur une profondeur limitée (jusqu'à 1 mètre environ).</p> <p>La diversité des polluants identifiés suggère l'existence de sources multiples, que la succession des activités sur le site pourraient expliquer : décharge d'ordures avec remblais divers, vidange d'huiles pour moteurs, incinération d'ordures, viabilisation du site par des matériaux riches en métaux...</p> <p>Les analyses réalisées sur les eaux souterraines ne montrent pas d'impact.</p> <p>Une analyse des risques résiduels conclut à l'absence de risque sanitaire pour l'usage actuel de ce site (usage industriel).</p> <p>L'état du site est jugé compatible avec un usage de type industriel.</p>
Etat technique	Site sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans l'immédiat
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	71.0059	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=71.0059

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à gérer

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 779683.0 , 6575199.0 (Lambert 93)

Superficie totale 3089 m²

Perimètre total 303 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MARCIGNY	AR	78	16/05/2014

Documents

Cartographie

