Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Identifiant	71SIS05801
Nom usuel	CICOFER
Adresse	rue du Moulin
Lieu-dit	La Neuvième Ecluse
Département	SAONE-ET-LOIRE - 71
Commune principale	ECUISSES - 71187
Caractéristiques du SIS	La société CICOFER a exploité entre 1974 et 2007, sur la commune d'Ecuisses, à proximité de zones urbanisées, une installation de préparation de produits pour aciérie (compression d'automobiles, cisaillage d'acier) et un vaste dépôt de ferrailles. En octobre 2012, un diagnostic environnemental a été effectué. Il a montré : la présence de métaux en surface dans les remblais (cadmium, cuivre, zinc, mercure et plomb), d'hydrocarbures à des concentrations variables, de HAP avec des teneurs localement élevées, et de traces de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes) localisées. Les études ont montré l'absence d'impact significatif lié aux activités sur la qualité des eaux souterraines, au droit comme à l'extérieur du site. Un arrêté préfectoral en date d'avril 2013 a imposé des travaux de dépollution, qui ont été menés différemment selon les zones du site : des sols peu impactés ont fait l'objet d'un confinement sous une couche de remblais sains (renforcé par endroits par un géosynthétique), des sols plus fortement contaminés ont été excavés, et des zones où des métaux étaient mélangés à la terre ont fait l'objet de criblages en vue de récupérer les métaux. Une surveillance des eaux souterraines a été effectuée pendant et après les travaux de dépollution. Les analyses de 2013 confirment l' absence de pollution significative des eaux souterraines. L'analyse des risques résiduels transmise en mars 2013 concluait à la compatibilité du point de vue sanitaire du site avec les usages prévus : implantation de locaux municipaux sur l'ancienne plate-forme haute, zone de loisirs, gîte d'étape, sous réserve de respecter les restrictions d'usage entre parties qui ont été convenues par acte notarié. L'état du site est jugé compatible avec un usage de type industriel.
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	71.0061	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=71.0061

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques gérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	816491.0 , 6630885.0 (Lambert 93)
Superficie totale	22599 m²
Perimètre total	871 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ECUISSES	AC	102	16/04/2013
ECUISSES	AC	113	16/04/2013

Documents

Cartographie



Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifant : 71SIS05801



Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifant : 71SIS05801