



Dossier AVP

NANTES
METROPOLE

Maîtrise d'œuvre relative
au confortement des berges de Couëron

Zone d'intervention

Cahier de vue en plan


Dossier : 191076
Nombre de feuilles : 03


sce
Aménagement
& environnement
4 rue René Viviani - CS 26220
44262 Nantes Cedex 2
E-mail : sce@sce.fr - www.sce.fr
Tel : 02.51.17.29.29

Indice	Dates	Observations	Dessiné	Vérifié
A	24/09/2020	Première émission	TDP	TBO


Vue en plan - Planche 1 / 3

Ech.: 1/1000



Vulnérabilité / Interventions :

- Faible / Aucune intervention
- Moyenne / Intervention à réaliser
- Forte / Intervention à réaliser
- Reconstitution de la banquette à Angéliques
- Exutoire eau pluviale
- Exutoire eau pluviale maçonné




Espèces invasives (source : étude Ouest'Am)

- | | |
|-------------------|------------------|
| Ailanthé | Erigeron |
| Arbres à papillon | Platane |
| Erable sycomore | Renouée du Japon |

Vue en plan - Planche 2 / 3

Ech.: 1/1000



- Vulnérabilité / Interventions :
- Faible / Aucune intervention
 - Moyenne / Intervention à réaliser
 - Forte / Intervention à réaliser
- Reconstitution de la banquette à Angéliques
- Exutoire eau pluviale
- Exutoire eau pluviale maçonné

Echelle : 1/1000

0 10 20 30 40 50m




Espèces invasives (source : étude Ouest'Am)


- | | |
|---------------------|--------------------|
| — Ailanthé | — Erigeron |
| — Arbres à papillon | — Platane |
| — Erable sycomore | — Renouée du Japon |

Vue en plan - Planche 3 / 3

Ech.: 1/1000



- Vulnérabilité / Interventions :
- Faible / Aucune intervention
 - Moyenne / Intervention à réaliser
 - Forte / Intervention à réaliser
- Reconstitution de la banquette à Angéliques
- 02 Exutoire eau pluviale
- 09 Exutoire eau pluviale maçonné



Espèces invasives (source : étude Ouest'Am)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| — Ailanthé | — Erigeron |
| — Arbres à papillon | — Platane |
| — Erable sycomore | — Renouée du Japon |