

## Identification

---

Identifiant	54SIS05859
Nom usuel	DEA Toul Rosières
Adresse	BA136 départementale 907
Lieu-dit	
Département	MEURTHE-ET-MOSELLE - 54
Commune principale	ROSIERES EN HAYE - 54463
Caractéristiques du SIS	Le Dépôt Air (DEA) de Toul Rosières, était constitué d'un dépôt principal (DP) et de trois dépôts secondaires, DS1-DS2-DS3. Le périmètre du SIS concerne le dépôt principal DP. Le site a été exploité de 1954 à 2000. Des études environnementales ont été réalisées entre 2001 et 2015. Des travaux de démantèlement des installations ont été réalisés entre 2001 et 2014. Les opérations de remise en état de site ont été conduites en 2008-2009 dans un premier temps, puis en 2014 dans un second temps. Les diagnostics ont mis en évidence un léger impact des sols en hydrocarbures totaux et en hydrocarbures aromatiques polycycliques et ponctuellement en métalloïdes (As) et métaux (Zn, Cu). Les études disponibles ne mettent pas en évidence d'impact de la nappe. Les sols pollués excavés ont fait l'objet d'un traitement sur site par Biopile entre octobre 2008 et juillet 2009. Après cette phase de réhabilitation, les matériaux traités ont été évacués et éliminés dans des filières de traitement adaptées. Lors de la phase de démantèlement des installations restantes en 2014, l'ensemble des matériaux a été réutilisé en remblaiement des fouilles. Les études disponibles concluent à la compatibilité du site avec l'usage non sensible étudié (de type industriel). Aucune évaluation de risques sanitaires (ARR) n'a été réalisée car jugée non nécessaire par les bureaux d'études. Ces derniers proposent toutefois des restrictions d'usages.
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	A ce jour, pas de SUP instituée ni d'information disponible sur l'existence de restrictions d'usages intégrées au document d'urbanisme ou conservées aux Hypothèques.

Fiche éditée en 09/2017

## Références aux inventaires

---

### Sélection du SIS

---

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	En l'absence de mise en place de SUP, le site est classé comme étant à risques avérés. Des études ou travaux sont nécessaires en cas de changement d'usage.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 918451.0 , 6858966.0 (Lambert 93)  
Superficie totale 138008 m<sup>2</sup>  
Périmètre total 2088 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
ROSIERES EN HAYE	0C	859	08/09/2017
ROSIERES EN HAYE	0C	860	08/09/2017

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 54SIS05859



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 54SIS05859