

Identification

Identifiant	57SIS04418
Nom usuel	CRISTALLERIE DE HARTZVILLER
Adresse	avenue de la vallée
Lieu-dit	
Département	MOSELLE - 57
Commune principale	HARTZVILLER - 57299
Caractéristiques du SIS	La cristallerie de Hartzviller était spécialisée dans la fabrication d'articles en cristallin et cristal, soufflés à la bouche et façonnés à la main. Ces activités étaient soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la Cristallerie de Hartzviller, les activités ont cessé définitivement sur le site en 2004.
Etat technique	Site en cours de cessation d'activité avec pollution évaluée ou traitée
Observations	L'évaluation simplifiée des risques réalisée en décembre 2003 a permis de caractériser les déchets des deux décharges internes du site. Ainsi, la présence de teneurs élevées en métaux (antimoine, arsenic, baryum, plomb) a été détectée dans la décharge principale. Des impacts pour ces mêmes éléments ont été mis en évidence sur les eaux souterraines.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	57.0066	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0066

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	1000431.0 , 6849136.0 (Lambert 93)
Superficie totale	38215 m ²
Perimètre total	873 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
HARTZVILLER	2	82	12/12/2008
HARTZVILLER	2	103	12/12/2008
HARTZVILLER	2	105	12/12/2008

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Plan 57.0066		Oui

Cartographie

