

Identification

Identifiant	57SIS04784
Nom usuel	GUNAY
Adresse	Résidence le square Martial
Lieu-dit	
Département	MOSELLE - 57
Commune principale	MORSBACH - 57484
Caractéristiques du SIS	La société GUNAY exploitait sur son site de Morsbach des activités de décapage par sablage et de mise en peinture de structures industrielles. L'établissement était soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Le site a notifié sa cessation d'activité en juin 2008.
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	<p>Dans le cadre de la cessation d'activité, des diagnostic de sols ont été réalisés (notamment diagnostic complémentaire réalisé par ICF Environnement en 2009). Ces diagnostics ont mis en évidence la présence de pollutions aux hydrocarbures.</p> <p>Les terres souillées ont été excavées et éliminées en centre agréé. Des traces de pollutions organiques restent présentes sur certains secteurs. Aussi, en cas de changement d'usage des terrains, le responsable du changement d'usage devra s'assurer de la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage envisagé.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	57.0170	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=57.0170

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	982416.0 , 6903630.0 (Lambert 93)
Superficie totale	9402 m²
Perimètre total	448 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MORSBACH	04	497	27/04/2017
MORSBACH	04	498	27/04/2017
MORSBACH	04	499	27/04/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 57SIS04784



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 57SIS04784