

Identification

Identifiant	67SIS06332
Nom usuel	SEBISAJO
Adresse	23 rue de la Robertsau
Lieu-dit	
Département	BAS-RHIN - 67
Commune principale	BISCHHEIM - 67043
Caractéristiques du SIS	<p>La société SEBISAJO était spécialisée dans le négoce de produits chimiques de diverses natures (solvants, produits inflammables...). Elle était autorisée à exploiter ses installations par arrêté préfectoral du 28 février 2005.</p> <p>Le site est localisé en zone urbaine et est ceinturé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une école maternelle et un stade au Nord - des immeubles d'habitation (immeubles et/ou maisons) à l'Est et au Sud, - un espace vert ouvert au public à l'Ouest. <p>Le 1er mars 2010, la société notifiait la cessation totale d'activité de son site (article R.512-39-1 du code de l'environnement).</p>
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	<p>Dans le cadre des investigations liées à la cessation d'activité du site , plusieurs études environnementales ont été réalisées. Elles ont mis en évidence une pollution des sols et des eaux souterraines par des composés aromatiques volatils et des solvants chlorés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une pollution du sol au droit de cuves semi-enterrées par des composés aromatiques volatils, en particulier de l'éthylbenzène et du toluène ; - une pollution du sol au droit de l'ancienne cuve de stockage de tétrachloroéthylène et de son aire de dépotage ; - une pollution des eaux souterraines par du tétrachloroéthylène, du trichloroéthylène, du cis1,2-dichloroéthylène et du chlorure de vinyle. <p>Des travaux de dépollution des sols ont été menés en plusieurs étapes sur les deux zones identifiées comme impactées. 1180 tonnes de terres excavées ont été envoyées vers un centre de traitement approprié. Malgré l'excavation de ces sources de pollution du sol, la nappe phréatique sous-jacente était toujours impactée.</p> <p>L'arrêté préfectoral du 16 septembre 2013 a donc fixé des prescriptions concernant la dépollution du site et la surveillance des eaux souterraines. Une barrière hydraulique constituée d'un puits de pompage est toujours en place. Les eaux pompées sont traitées dans une tour de stripping et rejetées par une conduite dans le canal proche de la Marne au Rhin.</p> <p>La surveillance des eaux souterraines est prescrites sur huit piézomètres avec des analyses semestrielles sur les solvants chlorés. Des excavations complémentaires de zones polluées ont été réalisées de juillet à octobre 2015.</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	67.0149	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=67.0149

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 1050922.0 , 6845481.0 (Lambert 93)

Superficie totale 18535 m²

Perimètre total 710 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BISCHHEIM	35	115	30/11/2017
BISCHHEIM	35	117	30/11/2017
BISCHHEIM	35	121	30/11/2017
BISCHHEIM	35	123	30/11/2017
BISCHHEIM	35	125	30/11/2017
BISCHHEIM	35	128	30/11/2017
BISCHHEIM	35	130	30/11/2017
BISCHHEIM	35	132	30/11/2017
BISCHHEIM	35	149	30/11/2017
BISCHHEIM	35	77	30/11/2017
BISCHHEIM	35	78	30/11/2017
BISCHHEIM	35	111	30/11/2017
BISCHHEIM	35	113	30/11/2017
BISCHHEIM	35	119	30/11/2017

Documents


Titre	Commentaire	Diffusé
Rapport surveillance ANTEAGROUP	février 2016	Non

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 67SIS06332



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 67SIS06332