

## Identification

Identifiant	88SIS04286
Nom usuel	CHARPENTE HOUOT SA
Adresse	40 boulevard de la Jamagne
Lieu-dit	
Département	VOSGES - 88
Commune principale	GERARDMER - 88196
Caractéristiques du SIS	La société CHARPENTE HOUOT exploitait des installations mettant en œuvre des produits de préservation du bois, soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Les activités ont cessé définitivement en 2016.
Etat technique	Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)
Observations	En 1992, une fuite d'une cuve de stockage de produit de traitement du bois a été à l'origine d'une pollution des sols et des eaux souterraines par du lindane et du pentachlorophénol. Cette pollution a été traitée et le site a été remis en état pour un usage industriel. Néanmoins, tout changement d'usage nécessite de vérifier la compatibilité avec l'état des milieux.

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	88.0002	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=88.0002">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=88.0002</a>

## Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	988729.0 , 6782204.0 (Lambert 93)
Superficie totale	8687 m <sup>2</sup>
Perimètre total	476 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire


Commune	Section	Parcelle	Date génération
GERARDMER	AM	71	24/03/2006

## Documents

---


Titre	Commentaire	Diffusé
Plan 88.0002		Oui

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 88SIS04286



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 88SIS04286