

Identification

Identifiant	88SIS04298
Nom usuel	ABRAMANTE
Adresse	101 rue d'Himbaumont
Lieu-dit	
Département	VOSGES - 88
Commune principale	MOYENMOUTIER - 88319
Caractéristiques du SIS	La société ABRAMANTE exerçait des activités d'atelier de bois qui étaient soumises à autorisation au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, les activités ont définitivement cessé en 2002,
Etat technique	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Observations	Le site présente de multiples contaminations au niveau des sols en polluants organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures aliphatiques, créosote,...). Des impacts du site sur les eaux souterraines ont également été mis en évidence (en benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX), composés organiques halogénés volatils (COHV) et hydrocarbures). Enfin, durant une première phase de travaux, une zone contenant des débris d'amiante-ciment a été découverte.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	88.0069	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=88.0069

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques avérés
Commentaires sur la sélection	

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	987337.0 , 6815459.0 (Lambert 93)
Superficie totale	48386 m ²
Perimètre total	1347 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOYENMOUTIER	AR	120	03/08/2017
MOYENMOUTIER	AR	121	03/08/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 88SIS04298



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 88SIS04298