

Fiche interne (non diffusable)

Identification

Identifiant	08SIS07503
Nom usuel	CRASSIER DEVILLE
Adresse	Entre route d'aiglemont et voie ferrée
Lieu-dit	
Département	ARDENNES - 08
Commune principale	CHARLEVILLE MEZIERES - 08105
Caractéristiques du SIS	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : J52 - Fonderie des métaux non ferreux). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Aucune utilisation connue de la nappe. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

Sélection du SIS

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol par : plomb, sulfates. Pollution de la nappe par : plomb, H.A.P., fer. Origine de l'information : Plan de gestion , date : 30/04/2012 .

Précision des contours

Localisation
Cadastre
Observations sur la numérisation

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	825467.0 , 6964908.0 (Lambert 93)
Superficie totale	13776 m ²
Perimètre total	1182 m
Précision des contours	

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------


Gestion de documents

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

Historique des interventions sur le SIS


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 08SIS07503



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 08SIS07503