

Fiche interne (non diffusable)

Identification

Identifiant	08SIS07476
Nom usuel	IDEAL STANDARD FRANCE
Adresse	Quartier Bouverie
Lieu-dit	
Département	ARDENNES - 08
Commune principale	REVIN - 08363
Caractéristiques du SIS	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : K36 - Mise en décharge). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat . 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Cours d'eau traversant ou longeant le site. 5. Sans décharge interne

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

Sélection du SIS

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol/nappe par : cobalt, chrome, nickel, plomb, hydrocarbures. Origine de l'information : Evaluation détaillée des risques (EDR) , date : 08/10/2004 .

Précision des contours

Localisation
Cadastre
Observations sur la
numérisation

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	818323.0 , 6983331.0 (Lambert 93)
Superficie totale	57755 m²
Perimètre total	1879 m
Précision des contours	

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------


Gestion de documents

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

Historique des interventions sur le SIS


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 08SIS07476



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 08SIS07476