

Fiche interne (non diffusable)

Identification

Identifiant	08SIS07510
Nom usuel	TOTAL - RELAIS SEDAN MARNE
Adresse	3 et 5 avenue de la Marne
Lieu-dit	
Département	ARDENNES - 08
Commune principale	SEDAN - 08409
Caractéristiques du SIS	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt. Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat. 2. Absence de captage AEP. 3. Aucune utilisation connue de la nappe. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

Sélection du SIS

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : accidentelle et pollution due au fonctionnement de l'installation. Pollution du sol par : hydrocarbures. Origine de l'information : Rapport de fin de travaux , date : 21/10/2014 .

Précision des contours

Localisation
Cadastre
Observations sur la
numérisation

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	839080.0 , 6957240.0 (Lambert 93)
Superficie totale	1337 m ²
Perimètre total	208 m
Précision des contours	

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------


Gestion de documents

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

Historique des interventions sur le SIS


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 08SIS07510



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 08SIS07510