

**Fiche interne (non diffusable)**

**Identification**

Identifiant	08SIS07477
Nom usuel	Garage HUGELE
Adresse	5 rue pierre vienot
Lieu-dit	
Département	ARDENNES - 08
Commune principale	VRIGNE AUX BOIS - 08491
Caractéristiques du SIS	Site à connaissance sommaire, diagnostic éventuellement nécessaire
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt. Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne

**Références aux inventaires**

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

**Sélection du SIS**

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol par : hydrocarbures . Pollution de la nappe par : hydrocarbures. Origine de l'information inconnue.

**Précision des contours**

Localisation  
Cadastre  
Observations sur la numérisation

**Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde	833523.0 , 6961115.0 (Lambert 93)
Superficie totale	5201 m <sup>2</sup>
Perimètre total	375 m
Précision des contours	

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------

## Gestion de documents

---


Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

## Historique des interventions sur le SIS

---


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 08SIS07477



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 08SIS07477