

**Fiche interne (non diffusable)**

**Identification**

Identifiant	10SIS07511
Nom usuel	TEO (rue aux moines)
Adresse	23 rue aux Moines
Lieu-dit	
Département	AUBE - 10
Commune principale	TROYES - 10387
Caractéristiques du SIS	Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en cours de mise en oeuvre
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt (ancienne ICPE : E13 - Blanchiment, teinture, impression). Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Sans cours d'eau à proximité. 5. Sans décharge interne

**Références aux inventaires**

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

**Sélection du SIS**

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol/nappe par : chrome , cuivre, solvants halogénés. Origine de l'information : Travaux de traitement , date : 18/05/2011 .

**Précision des contours**

Localisation  
Cadastre  
Observations sur la  
numérisation

**Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde	780536.0 , 6801293.0 (Lambert 93)
Superficie totale	33851 m <sup>2</sup>
Perimètre total	924 m
Précision des contours	

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------

## Gestion de documents

---


Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

## Historique des interventions sur le SIS

---


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 10SIS07511



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 10SIS07511