

Fiche interne (non diffusable)

Identification

Identifiant	10SIS07483
Nom usuel	SMB (Société Mécanique de Bernon)
Adresse	1, rue de Coussegrey
Lieu-dit	
Département	AUBE - 10
Commune principale	BERNON - 10040
Caractéristiques du SIS	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours
Etat technique	
Observations	Situation administrative : site à l'arrêt. Contexte environnemental : 1. Zone d'implantation : habitat, zone industrielle, agricole. 2. Absence de captage AEP. 3. Utilisation de la nappe : AEP. 4. Cours d'eau traversant ou longeant le site. 5. Sans décharge interne

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
-----------	------	-------------	------

Sélection du SIS

Statut	En edition
Critère de sélection	
Commentaires sur la sélection	Cause de la pollution : inconnue. Pollution du sol/nappe par : hydrocarbures, solvants halogénés. Origine de l'information : Evaluation simplifiée des risques (ESR) , date inconnue.

Précision des contours

Localisation
Cadastre
Observations sur la numérisation

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	774556.0 , 6765541.0 (Lambert 93)
Superficie totale	28993 m ²
Perimètre total	881 m
Précision des contours	

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
---------	---------	----------	-----------------


Gestion de documents

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

Historique des interventions sur le SIS


Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires
18/05/2018	Création	LEMOT Antoine	Etablissement public - CEREMA	Via import Shapefile

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 10SIS07483



□ Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 10SIS07483