

Identification

Identifiant	77SIS00600
Nom usuel	TOTAL RELAIS VICTOIRE DE LA MARNE
Adresse	334 avenue de la Victoire
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	MEAUX - 77284
Autre(s) commune(s)	MEAUX - 77284
Caractéristiques du SIS	Ancienne station service en activité de 1959 à 2009. Les diagnostics de sol réalisés dans le cadre de la cessation d'activité du site ont révélé une pollution des sols aux hydrocarbures. Des travaux de réhabilitation des sols par excavation des terres ont donc été menés en 2010. En 2011, l'étude de sol met en avant une pollution résiduelle en hydrocarbures à l'aplomb du mur. Cette pollution n'a pu être traitée en raison des contraintes techniques d'accès aux terres et de la fragilité du bâti. L'analyse des risques résiduels réalisée en 2012 conclut que la pollution résiduelle des sols est compatible avec un usage industriel identique au précédent. Le terrain est actuellement en friche.
Etat technique	Site "banalisable" (pour un usage donné), pas de contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance
Observations	

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DRIEE IF	Base BASOL	77.0136	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=77.0136

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	695682.0 , 6873019.0 (Lambert 93)
Superficie totale	5191 m ²
Perimètre total	434 m

Liste parcellaire cadastrale

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MEAUX	AO	70	21/09/2016
MEAUX	AO	69	21/09/2016

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
2010 - Suivi des travaux de démentèlement	Conclusion et plan	Oui
2012 - Analyse des risques résiduels	Conclusion	Oui
2016 - Photo aérienne		Oui
2009 - Diagnostic de sol	Conclusion et plan	Oui

Cartographie

