

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Identifiant | 77SIS08486 |
| Nom usuel | SHELL DIRECT |
| Adresse | 7 quai Jacques Prévert Prolongé |
| Lieu-dit | |
| Département | SEINE-ET-MARNE - 77 |
| Commune principale | MEAUX - 77284 |
| Caractéristiques du SIS | <p>Dépôt d'hydrocarbures situé en zone urbaine, ayant fait l'objet de différentes déclarations entre 1964 et 1993, exploité successivement par BRICOUT, COPITHERM GSM, THERMO CONFORT et SHELL DIRECT. La cessation d'activité est intervenue le 1er juillet 2002.</p> <p>Un diagnostic de sol a été réalisé en 2003 dans le cadre de la cessation d'activité (6 sondages à des profondeurs de 1 à 5 mètres au droit des zones sensibles du dépôt, prélèvements de 13 échantillons de sols).</p> <p>Une concentration maximale en hydrocarbures de 680 mg/kg a été relevée à proximité de l'ancienne cuve aérienne de fioul domestique.</p> <p>Selon le diagnostic, toutes les concentrations en hydrocarbures totaux sont inférieures à la Valeur de Définition Source pour les Sols (VDSS). D'après la conclusion du rapport, le dépôt peut être considéré comme peu ou pas pollué.</p> <p>Pas d'actions complémentaires réalisée au-delà du diagnostic.</p> |
| Etat technique | Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR) |
| Observations | |

Références aux inventaires

| Organisme | Base | Identifiant | Lien |
|--------------------------------|----------------|-------------|---|
| Etablissement public - BRGM | Base BASIAS | IDF7702934 | http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF7702934 |

Sélection du SIS

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Statut | Consultable |
| Critère de sélection | |
| Commentaires sur la sélection | |

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 691499.0 , 6872420.0 (Lambert 93)
Superficie totale 4849 m²
Périmètre total 540 m

Liste parcellaire cadastral


Date de vérification du
parcellaire

| Commune | Section | Parcelle | Date génération |
|---------|---------|----------|-----------------|
| MEAUX | BK | 88 | 16/05/2019 |

Documents

| Titre | Commentaire | Diffusé |
|---------------------------|-------------|---------|
| Résumé Diagnostic de sols | | Oui |

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS08486



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS08486