

Très bon état	
Bon état	
Etat moyen	
Etat médiocre	
Mauvais état	
Aucune donnée	-

(Exploitation selon l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié, relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement)

Tableau 1 : Carbone Organique en mg(C)/L - [1841]

[illegible]

Tableau 2 : Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) en mg(O2)/L - [1313]

[illegible]

Tableau 3 : Oxygène dissous en mgO₂/L - [1311]

[illegible]

06400012	BIENNE A ST-CLAUDE 3	RMC	DR499	BIENNE	SAINT-CLAUDE	P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,8	10	11	10,1	11	9,7	10,7
06400085	BIENNE A LES ROUSSES	RMC	DR499	BIENNE	LES ROUSSES	P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	10,4
06465160	BIENNE A MOLINGES	RMC	DR498	BIENNE	MOLINGES	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3
06998000	ORBE A BOIS-D'AMONT 1	RMC	DR11733	ORBE	BOIS-D'AMONT	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	8,8	11,9

Tableau 4 : Taux de saturation en oxygène en % - [1312]

Code station	Nom Station	Bassin Hydrographique	Code masse d'eau	Cours d'eau	Commune	Type national des cours d'eau	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06041290	BIENNE A CHASSAL	RMC	DR498	BIENNE	CHASSAL	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-
06041310	LISON A RAVILLOLES	RMC	DR10675	LISON	RAVILLOLES	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-	-	-	-	-
06041320	LISON A SAINT LUPICIN	RMC	DR10675	LISON	SAINT-LUPICIN	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
06084470	BIEF DE LA CHAILLE A LES ROUSSES 1	RMC	DR10327	BIEF DE LA CHAILLE	LES ROUSSES	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	103	101
06084600	BIENNE A MOREZ 1	RMC	DR499	BIENNE	MOREZ	P5	-	-	-	-	81	-	92	-	87	-	102	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06084770	RUISSEAU DE PISSEVIEILLE A LONGCHAUMOIS	RMC	DR10899	PISSEVIEILLE	LONGCHAUMOIS	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	104	104
06084890	LISON A LAVANS-LES-ST-CLAUDE	RMC	DR10675	LISON	LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-	-	-	-	102
06084920	TACON A ST-CLAUDE 3	RMC	DR499	TACON	SAINT-CLAUDE	P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	80	96	95,3	105	-	-	-
06085500	BIENNE A JEURRE	RMC	DR498	BIENNE	JEURRE	M5	-	99	-	-	91	-	96	-	94	-	84	-	97	98	94	100	99	96	93	91,5	103	101	103	102
06300062	LISON A LES-CROZETS 1	RMC	DR10675	LISON	CROZETS	TP5	-	-	-	-	112	113	-	-	39	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300067	BIENNE A SAINT-CLAUDE 1	RMC	DR498	BIENNE	SAINT-CLAUDE	M5	-	-	-	-	104	110	-	-	71	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400012	BIENNE A ST-CLAUDE 3	RMC	DR499	BIENNE	SAINT-CLAUDE	P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	82	90	100	101	101	101	104
06400085	BIENNE A LES ROUSSES	RMC	DR499	BIENNE	LES ROUSSES	P5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	100
06465160	BIENNE A MOLINGES	RMC	DR498	BIENNE	MOLINGES	M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
06998000	ORBE A BOIS-D'AMONT 1	RMC	DR11733	ORBE	BOIS-D'AMONT	TP5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	103	106